



1701

備註：關閉篩檢程式後，單向閥可能會有水滴落，屬正常現象！
請不要將加熱墊，水力發電 LED 彩燈和清潔小車配套文丘裡產品使用，英文文丘裡的功能將會被減弱並且單向閥會滴水。此為正常現象，請蓋上文丘裡的防漏水蓋（配件號碼 12373）使用。